



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

横滑り防止機能警告装置において、インストルメントクラスタの制御プログラムが不適切なため、点灯機能点検時に警告灯が点灯しない。そのため、作動不良と誤認されるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、インストルメントクラスタの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別： 改善済車両には車台番号打刻1桁目の下に黄色ペイントを塗布する。

注： □はプログラムの書き換え箇所を示す