



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

燃料計において、製造時に入力された燃料残量を表示するための設定値が不適切なため、実際の燃料残量よりも多く表示されることで、燃料残量を正しく認識できずに燃料切れによりエンジンストールが発生するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料計の設定値を書き換える。

注：□は改善部品を示す。